

Warszawa, 9 marca 2016 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „*Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie	Odpowiedź
<p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różnych od zawartych w projekcie Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty.</p>	<p>W przypadku oferowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różnych od zawartych w projekcie Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty. Dodatkowo dla rozwiązań technicznych różnych niż zawarte w projekcie wymaga się załączenia do oferty aprobaty technicznej oferowanego systemu.</p>
<p>Czy Zamawiający wymaga utrzymania w okresie gwarancyjnym rezerwy 58 zbiorników 140 dm3 napełnionych środkiem gaśniczym IG-100 pod ciśnieniem 300 bar w magazynie Wykonawcy czy w/w</p>	<p>Zamawiający wymaga utrzymania w okresie gwarancyjnym rezerwy 58 zbiorników 140 dm3</p>

<p>rezervę należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego?</p>	<p>napędzonych środkiem gaśniczym IG-100 pod ciśnieniem 300 bar w magazynie Wykonawcy.</p>
<p>W jakim czasie Zamawiający będzie wymagał wymiany zbiorników na rezerwowe w przypadku zadziałania urządzenia gaśniczego?</p>	<p>Zamawiający wymaga wymiany zbiorników na rezerwowe w przypadku zadziałania urządzenia gaśniczego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu wysłania zlecenia.</p>
<p>Czy termin realizacji , który należy podać w formularzu oferty i który podlega ocenie oznacza wyłącznie czas, który wykonawca poświęci na wykonanie prac objętych postępowaniem (nie uwzględnia okresów przestoju związanych z pracą Muzeum)? Wykonawca może zrealizować etap 1 i 2 kilka tygodni przed 15.07.2016 r., a etap 3 i 4 można rozpocząć nie wcześniej niż 15.07.2016 r. Czy w takim przypadku wskazany w ofercie termin realizacji powinien również uwzględniać przerwę pomiędzy etapami 1, 2 a 3 i 4 czy tylko czas potrzebny na wykonanie prac zawartych w poszczególnych etapach?</p>	<p>Podany w ofercie termin realizacji, który będzie podlegał ocenie, oznacza wyłącznie czas, który wykonawca poświęci na wykonanie prac. Zamawiający wskazuje iż zaferowany termin nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (zgodnie z rozdziałem 4 ogłoszenia o zamówieniu.). W okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy należy wykonać wszystkie prace oraz wliczyć w to okres potrzebny Zamawiającemu na dokonanie ich odbioru.</p>
	<p>Zamawiający jednocześnie wskazuje iż to po stronie Wykonawcy leży opracowanie następującej dokumentacji: Szczegółowy Harmonogram i Projekt Organizacji Robót, uwzględniający czas niezbędny na dokonanie przeprowadzek (wykonywanych przez upoważnionych pracowników i podmioty zatrudnione przez MHZP, zgromadzonych w przebudowywanych pomieszczeniach zbiorów pomiędzy nimi. Obejmie on</p>



	<p>też prowadzenie wszelkich prac uciążliwych dla Muzeum i Wydarzeń odbywających się na terenie Muzeum poza godzinami pracy Muzeum (np. prace brudne, głośnie, transporty materiałów, czasowe wyłączenia instalacji i urządzeń budynkowych itp.). Muzeum zastrzega sobie prawo pozostawienia w pomieszczeniach wyposażenia technicznego nie stanowiącego wartości historycznej. Zabezpieczenie tych przedmiotów zostanie wykonane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Muzeum.</p>
<p>Czy informację zamieszczoną w ogłoszeniu o przetargu ograniczonym, pkt. 14 należy rozumieć, iż Zamawiający oczekuje serwisowania systemów SUG IG-100 oraz wczesnej detekcji z częstotliwością minimum raz na kwartał?</p>	<p>Tak, system SUG IG-100 należy serwisować z częstotliwością raz na kwartał.</p>
<p>Zamawiający nie wymienił oczekiwań wobec podmiotu wykonującego instalację SUG IG-100 - czy Zamawiający wymaga certyfikatów potwierdzających rzetelność wykonawcy instalacji takich jak certyfikat przeszkolenia CNBOP/SITP dla monterów, ISO 9001, ISO 14001 lub innych certyfikatów wykonawcy?</p>	<p>Zamawiający oczekuje wykonania prac z najwyższą starannością. Wskazane jest aby Wykonawca posiadał certyfikaty jakościowe odpowiednie dla wykonywanych przez niego czynności. Zamawiając jednocześnie podkreśla iż wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa</p>



	<p>dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy.</p> <p>Również Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie nie krótszym niż 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu</p>
	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy w II tomie projektu.</p>
<p>Dla systemów gazowych SUG IG-100 zaprojektowano system o ciśnieniu 300 bar oparty o kryzę redukcyjną umieszczoną w kolektorze zbiorczym. W praktyce oznacza to, że w przypadku uruchomienia ciśnienie robocze wysokości aż 300 bar z butli będzie obecne w kolektorze oraz wężu przyłączeniowym do kolektora. Jest to archaiczne rozwiązanie, które w przypadku nawet drobnych błędów przy montażu może spowodować tragiczne skutki. W nowoczesnych systemach montuje się systemy wraz z reduktorem przyłączonym do zaworu, tak zwane systemy stałego wpływu. Prosimy o informacje czy Zamawiający podtrzymuje zapisy dostępne w II tomie projektu.</p>	<p>Zamawiający nie zaakceptuje systemu wczesnej detekcji dymu opartego o czujki dymu.</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający nie zaakceptuje wykonania systemów wczesnej detekcji o innych parametrach niż zapisane w projekcie wykonawczym tj. opartych o czujki dymu, zamiast głowic laserowych.</p>	<p>Tak, będzie wymagany projekt zamienny uzgodniony z</p>
<p>Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku montażu systemu innego producenta niż wskazany w</p>	



	branżami związanymi oraz organami wskazanymi przez Zamawiającego (Inwestora).
projekcie wykonać projekt zamienny instalacji gaśniczej wraz z testami szczelności?	Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert? Proponujemy 11.03.2016r.	
Zwracam się z prośbą o podanie terminów realizacji etapów I – IV.	Zamawiający nie podaje terminów realizacji etapów I – IV, gdyż zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, to po stronie Wykonawcy leży opracowanie następującej dokumentacji: Szczegółowy Harmonogram i Projekt Organizacji Robót, uwzględniający czas niezbędny na dokonanie przeprowadzek (wykonywanych przez upoważnionych pracowników i podmioty zatrudnione przez MHZP, zgromadzonych w przebudowywanych pomieszczeniach zbiorów pomiędzy nimi. Obejmie on też prowadzenie wszelkich prac uciążliwych dla Muzeum i Wydarzeń odbywających się na terenie Muzeum poza godzinami pracy Muzeum (np. prace brudne, głośnie, transporty materiałów, czasowe wyłączenia instalacji i urządzeń budynkowych itp.). Muzeum zastrzega sobie prawo pozostawienia w pomieszczeniach wyposażenia technicznego nie stanowiącego wartości historycznej. Zabezpieczenie tych przedmiotów zostanie wykonane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Muzeum.



<p>Jakie będą obowiązywać godziny prowadzenia robót w ciągu doby podczas realizacji prac z etapów I – IV?</p>	<p>Zamawiający wskazuje iż:</p> <ul style="list-style-type: none">- prace budowlane i montażowe mające charakter uciążliwy dla otoczenia - prace brudne, głośne transporty, wyłączenia urządzeń i instalacji, mają być prowadzone poza godzinami funkcjonowania Muzeum. <p>Godziny pracy Muzeum:</p> <p>Poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 10 – 18. Środa, Sobota, niedziela godz. 10-20 Wtorek – dzień techniczny tj. możliwość pracy przez cały dzień.</p> <p>Pozostałe prace mogą być wykonywane przez całą dobę. Zamawiający jednocześnie wskazuje iż w wyjątkowych okolicznościach, godziny te mogą ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując przyczyny i okres trwania przestoju tj. minimum 5 dni przed planowanym przestojem.</p>
<p>Rys. MHZP-W-W-A-211: Czy drzwi przesuwne Dx03 podlegają wymianie ze względu na brak szczelności?</p>	<p>Ze względu na brak szczelności drzwi przesuwne Dx03 podlegają wymianie lub uszczelnieniu. Wygląd zewnętrzny drzwi Dx03 (całoszklane, bez szprosów, przesuwne, sterowane fotokomórką) powinien być zachowany.</p>
<p>Rys. MHZP-W-W-A-212: Czy drzwi Ds09 i Ds11 podlegają wymianie na drzwi z odpornością</p>	<p>Drzwi Ds09 i Ds11 pozostają nie zmienione. Nie</p>

<p>ogniową?</p> <p>Rys. MHZP-W-W-A-818: Z wymienionego rysunku wynika, że szklana obudowa mostków 3 i 4 występuje tylko jako przykrycie poziome tych mostków. Zwracam się z prośbą o dokładniejszy opis rysunku.</p>	<p>podlegają wymianie na drzwi z odpornością ogniową.</p> <p>Na rysunku MHZP-W-W-A-818a (nie na rysunku MHZP-W-W-A-818) zwymiarowano gabaryty szklenia oraz detaj w skali 1:5 (przekrój poprzeczny i przekrój podłużny z pokazanym dwuwarstwowym szkłem klejonym) z opisem technologii wykonania i parametrów ogniowych. Uszczegółowienie może być rysunkiem warsztatowym.</p>
<p>W praktyce korzystania z ubezpieczeń często ma miejsce kontynuacja wcześniej ustanowionego ubezpieczenia i zamiast nowej polisy ubezpieczyciela. Przy tym, nie będzie możliwe przedłożenie nowej polisy OC w terminie 7 dni przed wygaśnięciem aktualnej polisy gdyż podział składki nie jest dostępny tak szybko, a jest to jeden z istotnych elementów umowy ubezpieczenia.</p> <p>W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §11 ust. 3 IPU poprzez dodanie po słowach „nową polisę” słów „lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia”.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza zamianę systemu, na system innego producenta z takim samym środkiem gaśniczym?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zamiany systemu na system równoważny, ze względu na brak czasu związanego z wykonaniem i uzgodnieniem zamiennego projektu wykonawczego, uzgodnionego z branżami oraz właściwymi organami.</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości butli z 140 dm3 na 80 dm3? (Ilość środka gaśniczego zostanie zachowana w stosunku do projektu wykonawczego. Ilość miejsca na zbiorniki nieznacznie wzrośnie, bo wzrośnie ich ilość, jednocześnie zostanie obniżony wskaźnik obciążenia na m2 podłogi - od strony technicznej rozwiązanie jest równoważne).</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza zamiany butli.</p>

<p>W projekcie wykonawczym widnieją inne wartości kubatur niż w OGŁOSZENIU O PRZETARGU OGRANICZONYM. Prosimy o wskazanie właściwych kubatur bronionych pomieszczeń</p>	<p>Dla potrzeb budowy Stałego Urządzenia Gaśniczego Gazowego właściwymi kubaturami chronionych stref gaśniczych są te podane w projekcie wykonawczym (pkt. 5.2 tabela 1 i przypis pod tabelą).</p>
<p>W projekcie wykonawczym widnieją również inne oznaczenia pomieszczeń niż w Ogłoszeniu o przetargu ograniczonym. Np. Etap 2 – B.02.01. a w projekcie jest G.02.01 – kubatury również nieznacznie się różnią Prosimy o wskazanie które oznaczenia są właściwe.</p>	<p>Właściwe oznaczenie pomieszczenia Magazynu Biblioteki (Etap 2) to B.02.01.</p>
<p>Dotyczy Rozdziału 2 OGŁOSZENIA O PRZETARGU OGRANICZONYM, punkt 6: „W zakresie etapu 1 znajdują się wszystkie instalacje i urządzenia „wspólne” dla całej przebudowy...” Prosimy i definicję słowa „WSPÓLNE”?</p>	<p>Wszystkie instalacje i urządzenia wspólne wyszczególnione są w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego i w kosztorysie. Określenie „...instalacje i urządzenia wspólne...” (w odniesieniu do SUG) oznaczają instalacje i urządzenia wspólne dla wszystkich Etapów, które muszą być wybudowane razem z Etapem 1 budowy, gdyż są niezbędne do działania pierwszego urządzenia gaśniczego.</p>
<p>Prosimy o podanie informacji odnośnie terminu i wykonania dla etapu 2.</p>	<p>Zamawiający nie podaje terminów realizacji etapów I – IV, gdyż zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, to po stronie Wykonawcy leży opracowanie następującej dokumentacji: Szczegółowy Harmonogram i Projekt Organizacji Robót, uwzględniający czas niezbędny na dokonanie przeprowadzek (wykonywanych przez upoważnionych pracowników i podmioty zatrudnione przez MHŻP, zgromadzonych w przebudowywanych</p>



	<p>pomieszczeniach zbiorów pomiędzy nimi. Obejmie on też prowadzenie wszelkich prac uciążliwych dla Muzeum i Wydarzeń odbywających się na terenie Muzeum poza godzinami pracy Muzeum (np. prace brudne, głośnie, transporty materiałów, czasowe wyłączenia instalacji i urządzeń budynkowych itp.). Muzeum zastrzega sobie prawo pozostawienia w pomieszczeniach wyposażenia technicznego nie stanowiącego wartości historycznej. Zabezpieczenie tych przedmiotów zostanie wykonane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Muzeum.</p>
<p>Dotyczy Rozdziału 2 OGŁOSZENIA O PRZETARGU OGRANICZONYM, punkt 12.</p> <p>Prosimy o przedstawienie godzin możliwych na realizację etapów z podziałem na dni. Zgodnie z godzinami pracy muzeum, znajdującymi się na stronie http://www.polin.pl/pl/podstawowe-informacje (Godziny pracy), możliwość wykonywania prac jedynie w godzinach po 18-10 w tygodniu oraz 20-10 w weekendy.</p> <p>Czy wykonywanie prac w danych pomieszczeniach jest możliwy wyłącznie w wyżej wymienionych godzinach?</p> <p>Czy należy doprowadzać pomieszczenie do możliwości zwiedzania po każdym dniu prowadzenia robót?</p>	<p>Zamawiający wskazuje iż:</p> <ul style="list-style-type: none">- prace budowlane i montażowe mające charakter uciążliwy dla otoczenia - prace brudne, głośnie transporty, wyłączenia urządzeń i instalacji, mają być prowadzone poza godzinami funkcjonowania Muzeum. <p>Godziny pracy Muzeum:</p> <p>Poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 10 – 18. Środa, Sobota, niedziela godz. 10-20 Wtorek – dzień techniczny tj. możliwość pracy przez cały dzień.</p> <p>Pozostałe prace mogą być wykonywane przez całą</p>

	<p>dobę. Zamawiający jednocześnie wskazuje iż w wyjątkowych okolicznościach, godziny te mogą ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując przyczyny i okres trwania przestoju tj. minimum 5 dni przed planowanym przestojem.</p> <p>Zamawiający wskazuje iż nie trzeba będzie doprowadzać pomieszczeń do możliwości zwiedzania. Drogi komunikacyjne/transportowe należy utrzymywać w stanie umożliwiający korzystanie z nich oraz powinny pozostawać w stanie zgodnym z warunkami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w obiekcie.</p> <p>Zamawiający przekaze dane kontaktowe, wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy.</p>
<p>Dotyczy Rozdziału 5 OGŁOSZENIA O PRZETARGU OGRANICZONYM, punkt 1 ppkt 3.2. Prosimy o podanie kontaktu do firm/firmy prowadzącej konserwację systemów/winstalacji podlegających modyfikacji w zakresie niniejszego postępowania.</p> <p>Dotyczy MHZP STWiOR, punkt 6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Prosimy o doprecyzowanie jakich materiałów mają dotyczyć badania i jaka jest procedura zgłaszania tych materiałów do badań?</p>	<p>Dotyczy to wszystkich materiałów używanych przez Wykonawcę.</p> <p>Procedurę zgłaszania badań ustalać będzie każdorazowo Inżynier</p>
<p>Dotyczy Gaszenie Gazem Wyk MHZP TOM II I AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA GAŚNICZE DWG DOC, punkt 3.2 Założenia konfiguracji sprzętowej [...].1 W tym celu przyjęto następujące założenia sprzętowe: [...].1 czujki zasysające na przykładzie VESDA firmy X-TRALIS z czujkami VLF 500 oraz VESDA E w wraz z czujnikami ECO na gazy: tlenek węgla i tlen spełniającymi wymagania EN 54-20 połączone</p>	<p>Wizualizacja ma być wykonana w programie dopuszczony przez firmę Vesda</p>

<p>w sieć i wizualizowane.</p> <p>Czy wizualizacja ma się odbywać w systemie KOMPLEX czy innym dedykowanym dla systemu Vesda?</p> <p>Dotyczy pomieszczenia 1.2.04 na poziomie +2</p> <p>Prosimy o podanie informacji technicznych i materiałowych dotyczących wykonania otworu odcinającego i jego obróbki.</p> <p>Prosimy o wskazanie dokładnej specyfikacji siatki miedzianej przeciwko owadom i odpowiedz.</p> <p>Czy siatka nie spowoduje ograniczenia w przepływie dotyczącego minimalnej czynnej powierzchni odcinającej?</p>	<p>Specyfikacja Opisowa. Tom I Architektura i Konstrukcja</p> <p>cyt:</p> <p>„Otwór w ścianie żelbetowej dla wyprowadzenia kanałów odcinających. Wymiary otworu 62 x 37 cm</p> <p>cm. - Ściana żelbetowa, gr 25 cm, odporność akustyczna 40 dB. Tynk z gładzią gipsową. Ewentualne malowanie farbami, na kolor biały mat. Malowanie dwukrotne. Wykończenie powierzchni pod malowanie: zatarcie i tynk z gładzią gipsową. Na ścianach betonowych.</p> <p>Wykonanie obudowy kanałów odcinających z płyt GK na podkonstrukcji systemowej - odporność ogniowa EI 30 min.. Wykonanie czerpni - blaszane żaluzje malowane na kolor biały.” „Elewacja z blachy falistej na ścianie: - podkonstrukcja nośna: ruszt z profili zamkniętych i „omega”, - izolacja termiczna: wełna hydrofobizowana o gęst. 100 kg/m3 gr. 150 mm, - blacha falista miedziana, patynowana Luvata NSF PRO301, - obudowa atyki: blacha miedziana patynowana gr. 1,0 mm Luvata, płyta mineralna twarda,</p>
---	---



ocieplenie, izolacje. Wykonanie żaluzji wyrzutni - Luvata NSF PRO301.

UWAGA:

1. wszystkie elementy wykonane z blachy miedzianej – panele, blachy faliste, obudowy, obróbki, od strony licowej patynowane wg standardu firmy Luvata: Nordic Green Plus Living 2
2. wszystkie aluminiowe profile i obróbki, malowane w kolorze specjalnym z palety RAL
3. podkonstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
4. malowanie powierzchni podkonstrukcji stalowej widocznej lakierowane lakierem do metalu o fakturze młotkowanej, np. ALEXIT Hammerschlaglack 241. Kolor standardowy do wyboru przez projektanta.”

Projektant wentylacji uwzględnił w doborze wielkości powierzchni odciążających zastosowanie siatki przeciw owadom.

Siatka miedziana: grubość prętów 0,4-06 mm, światło otworu 1,6-2,0 mm.

Kanały i klapy ppoż mają przekrój większy niż wyliczona powierzchnia odciążająca. Ponadto testy szczelności na koniec budowy systemu gaszenia



	<p>wykazą skuteczność odciażeń. Dodatkowo projektant otworów odciażających proponuje zamontować siatkę na ramce wciskanej w wyrzutnię, tak aby w omawianym przypadku lub z tytułu zabrudzenia czy innego przysłonięcia przekroju, mogła pod naporem gazu gaśniczego wypaść, udrażniając odciażenie w całości. Ramka z siatką może być także na zawiasach i uchylić się w czasie gaszenia.</p>
	<p>Ścianki ochronne butli z gazem: Specyfikacja Opisowa, Tom I Architektura i Konstrukcja, poziom -2, pozycja 1.1.7, rysunek MHZP-W-W-A-829.</p>
	<p>Rozwiązanie przyjmując zgodnie z rysunkami demontażu i montażu według projektu wykonawczego.</p> <p>Główka tryskaczowa będąca przedmiotem sprawy jest zdemontowana, a następnie odtworzona zgodnie z rysunkiem montażowym.</p>
	<p>Wstępnie kolizje potwierdzamy.</p> <p>Ostateczne rozwiązanie zostanie określone w ramach nadzoru autorskiego.</p> <p>Do potrzeb skalkulowania oferty, należy uwzględnić koszty przełożenia kanału wentylacyjnego.</p>
	<p>Rurki czarne przewidzenie zostały do zastosowania w</p>
<p>Dotyczy k.I.2.01 - korytarz z butlami z gazem Prosimy o podanie informacji w jakim wykonaniu należy stworzyć siatki ochronne zabezpieczające przed niepowołanym dostępem na butlach.</p> <p>Dotyczy G.02.12 - przygotowanie wystaw na poziomie -2 W pomieszczeniu znajduje się instalacja tryskaczowa do demontażu, z której wychodzi tryskacz w korytarz - tryskacz w korytarzu obok pomieszczenia nie będzie posiadał zasilania w wodę w takiej sytuacji. Czy należy go również usunąć, czy zasilić z innego źródła? Czy otrzymamy rewizję projektu instalacji tryskaczowej związanej z nową aranżacją?</p> <p>Dotyczy G.02.12 - przygotowanie wystaw na poziomie -2 W pomieszczeniu, w ścianie sąsiadującej z korytarzem przechodzą instalacje wentylacji uniemożliwiające wyprowadzenie odciażenia z tego pomieszczenia w sposób jak w projekcie. Prosimy o wskazanie poprawnego wykonania odciażenia dla tego pomieszczenia. Prosimy o rewizję dla tego zadania.</p> <p>Zarówno w pomieszczeniu G.02.12 jak i G02.11 prowadzone instalacje elektryczne prowadzone są w</p>	



<p>rukach elektroinstalacyjnych w kolorze czarnym jak i białym. Prosimy o określenie standardu.</p>	<p>miejscach gdzie sufity są przeziernie lub instalacje będą widoczne, natomiast rurki białe można stosować w miejscach gdzie instalacje nie będą widoczne dla osób zwiedzających. Dla uproszczenia możemy przyjąć że wszystkie rurki mają być czarne.</p>
<p>Dotyczy B.02.01 – magazyn biblioteki na poziomie -2 W pomieszczeniu znajdują się niezabezpieczone pożarowo przejścia innych branż. Czy należy zabezpieczyć przejścia ppoż. elementów nie wchodzących w zakres przetargu?</p>	<p>TAK. Żeluzi są niezabezpieczone - należy je zabezpieczyć.</p>
<p>Przebiecia rurociągu gaśniczego przez strop. W związku z planowaną zamianą instalacji gaśniczej i wykonania rewizji, może okazać się, że ilość rur przechodzących przez strop ulegnie zmianie. Prosimy o wskazanie konstruktora, u którego można zatwierdzić możliwość tych zmian.</p>	<p>Wszystkie projektowane przebiecia konsultowano z projektantem konstrukcji obiektu Muzeum Historii Żydów Polskich.</p>
<p>Prosimy o detal przekroju fasady, którą należy rozebrać i ponownie doprowadzić do stanu sprzed demontażu.</p>	<p>Detail przekroju fasady i cokołu pokazano na rysunku MHPZ-W-W-A-550</p>
<p>Prosimy o szczegół instalacji miedzianej blachy falistej zamontowanej w fasadzie.</p>	<p>Specyfikacja Opisowa, Tom I Architektura i Konstrukcja cyt. „Elewacja z blachy falistej na ścianie: - podkonstrukcja nośna: ruszt z profili zamkniętych i „omega”, - izolacja termiczna: wełna hydrofobizowana o gęst. 100 kg/m³ gr. 150 mm, - blacha falista miedziana, patynowana Luvata NSF PRO301, - obudowa atyki: blacha miedziana patynowana gr. 1,0 mm Luvata, płyta mineralna twarda, ocieplenie, izolacje. Wykonanie żaluzji wyczutni - Luvata NSF PRO301. UWAGA:</p>



<p>Pomieszczenia wystaw czasowych na poziomie 0 i +1 Prosimy o karty materiałowe materiałów, które zgodnie z Państwa informacją ulegną rozebraniu i ponownemu odtworzeniu (np. typ farby natryskowej akustycznej - jak dla pomieszczeń wystaw czasowych użytej do malowania stropów/sufitów), oraz karty materiałowe elementów mogących ulec przypadkowemu zniszczeniu (np. lamele aluminiowe w suficie podwieszanym, w którym schowana jest aktualnie instalacja tryskaczowa).</p>	<p>Uwaga: 1. wszystkie elementy wykonane z blachy miedzianej – panele, blachy faliste, obudowy, obróbki, od strony licowej patynowane wg standardu firmy Luvata: Nordic Green Plus Living 2 2. wszystkie aluminiowe profile i obróbki, malowane w kolorze specjalnym z palety RAL 3. podkonstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie 4. malowanie powierzchni podkonstrukcji stalowej widocznej lakierowane lakierem do metalu o fakturze młotkowanej, np. ALEXIT Hammerschlaglack 241. Kolor standardowy do wyboru przez projektanta.” Projektant nie posiada rysunków powykonawczych fasady.</p> <p>Specyfikacja Opisowa, Tom I Architektura i Konstrukcja Cyt. „Pomieszczenia wystaw czasowych: Sufit Sp06 - a) płaszczyzny poziome dolne sufitu: płyta gipsowo-kartonowa mocowana na systemowym ruszcie stalowym z płytą dźwiękochłonną Paroc WAS25t gr. 30mm wkończoną tynkiem akustycznym Sto Akustik Spritzputz i natryskiem StoSilent Superfein gr. 3mm;</p>
---	---



b) płaszczyzny poziome górne sufitu:
płyta gipsowo-kartonowa perforowana 25% z fizeliną szklaną przezierną akustycznie mocowana na systemowym ruszcie stalowym z izolacją z wełny akustycznej z welonem Ventilux 6335 gr. 30mm, płaszczyzna wykończona tynkiem akustycznym natryskiem StoSilent Superfein gr. 3mm

c) płaszczyzny pionowe: zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych 25% z fizeliną szklaną przezierną akustycznie mocowanych na systemowym ruszcie stalowym z izolacją z wełny akustycznej z welonem Ventilux 6335 gr. 30mm

Sufit Sp05 - Sufit systemowy z pionowych listew aluminiowych profilowanych wg profilu indywidualnego, powlekanych powłoką poliestrową na kolor biały. Wysokość listew 45mm, szerokość 10 mm, rozstaw 105mm, światło między listwami 95mm. Listwy demontowalne. Podkonstrukcja z profili systemowych podwieszana do stropów. Podkonstrukcja w kolorze czarnym. Wraz ze wszelkimi niezbędnymi elementami wykończeniowymi. Prostopadłe do kierunku listew sufitowych w module 3m prowadzone szyny zasilające dla oświetlenia wg projektu elektrycznego. Prostopadłe do kierunku listew


	<p>sufitowych w module 6m prowadzone profile nośne dla podwieszania eksponatów.” Projektant <u>nie</u> posiada kart materiałowych. Zamawiający <u>podtrzymuje</u> postanowienia IPU.</p>
Pytanie do §13 ust. 1 pkt 4) IPU: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §13 ust. 1 pkt 4 i zastąpienie słów „3% wynagrodzenia” słowami „0,3% wynagrodzenia”.	Zamawiający <u>podtrzymuje</u> postanowienia IPU.
Pytanie do §13 ust. 1 pkt 5) IPU: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §13 ust. 1 pkt 5) i zastąpienie słów „2% wynagrodzenia” słowami „0,2% wynagrodzenia”.	Zamawiający <u>podtrzymuje</u> postanowienia IPU.
Pytanie do §13 ust. 1 pkt 6) IPU: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §13 ust. 1 pkt 6) i zastąpienie słów „3% wynagrodzenia” słowami „0,3% wynagrodzenia”.	Zamawiający <u>podtrzymuje</u> postanowienia IPU.
Pytanie do §13 ust. 1 pkt 7) IPU: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §13 ust. 1 pkt 7) i zastąpienie słów „2% wynagrodzenia” słowami „0,2% wynagrodzenia”.	Zamawiający <u>podtrzymuje</u> postanowienia IPU.
Pytanie do §13 IPU: Z uwagi na fakt, że brak limitu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz z tytułu kar umownych podnosi koszty inwestycji z uwagi na konieczność skalkulowania tych ryzyk w cenie, a nadto z uwagi na to, iż wprowadzanie takich limitów jest obecnie powszechnie przyjętym standardem, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wprowadzenie limitu odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do wszelkich szkód jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, na poziomie procentowo określonej stawki w odniesieniu do wartości wynagrodzenia netto i dodanie w §13 IPU ust. 5 o następującej treści: „5. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy będąca w związku lub wynikająca z niniejszej Umowy	Zamawiający <u>podtrzymuje</u> postanowienia IPU.



<p>niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (w tym w szczególności z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, kar umownych, zastępczego wykonania itp.), ograniczona jest do 100% wynagrodzenia netto. Przy tym, Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za bezpośrednie straty, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie, następne, incydentalne, następstwa przerw w pracy, koszty odsetek lub inne koszty finansowe, utratę informacji i danych; odszkodowania, kary lub inne świadczenia płacone przez Zamawiającego osobom trzecim. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności ograniczyć nie można, w tym, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej."</p>	
<p>Zwracam się z prośbą o dokładne określenie miejsca występowania prac zawartych w załączonym przedmiarze</p>	<p>Prace określone w przedmiarze dotyczą ścianą sw8 i okna O-3. Okno i ściana zlokalizowane są w sali wystaw czasowych G.0.04 na poziomie 0.00 przy wejściu na wystawę. W załączeniu rysunek w/w elementów - MHZP-A-827 a.</p>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WZMOCNIENIE ŚCIAN SZKLANYCH SW-9 I OKNA O-3			
1	KNNR 7 d.1.0507-04 analiza	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - mocowanie kątownika stalowego 25x15x3mm na blachownikęry do przeszklenia sw-9, kątownik malowany na kolor wg projektu	m		
		113	m	113.000	113.000
				RAZEM	113.000
2	KNNR 7 d.1.0507-04 analiza	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - mocowanie kątownika stalowego 25x15x3mm na blachownikęry do okna O-3, kątownik malowany na kolor wg projektu	m		
		21.00	m	21.000	21.000
				RAZEM	21.000
3	KNR BC-02 d.1.0313-01 analiza	Wypełnienie spoin masą silikonową	m		
		133.00	m	133.000	133.000
				RAZEM	133.000


Dorota Keller-Zalewska
Zastępcza Dyrektora
Muzeum Historii Żydów Polskich

